



**ПРАЙМЕР-ТПО (PRIMER TPO/FPO)<sup>®</sup>**  
**Однокомпонентный низковязкий быстро отверждаемый праймер**

**Праймер ТПО<sup>®</sup>** - необходим для использования на старых и новых ТПО-мембранах для очистки и грунтования под нанесение основного гидроизоляционного слоя в системах HYPERDESMO<sup>®</sup>.

**Праймер ТПО** применяется для очистки и грунтования старых и новых ТПО-мембран перед нанесением основного гидроизоляционного слоя в системах ГИПЕРДЕСМО<sup>®</sup>.

#### Преимущества грунтовки **Праймер ТПО**

- Однокомпонентный и простой в использовании;
- Низкая вязкость;
- Быстро отверждаемая грунтовка;
- Экономичность (малый расход)

#### Расход

50-100 мл/м<sup>2</sup>.

#### Упаковка

Металлическая тара 1 л.

#### Срок хранения

Срок годности 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке, хранение в сухом помещении, при температуре воздуха 5-25 °С. После открытия банки необходимо выработать материал как можно быстрее.

#### Нанесение

##### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность ТПО мембраны должна быть сухой, чистой, ровной. Температура основания должна быть не менее, чем на 3 °С выше точки росы во избежание образования влаги на поверхности мембраны, что оказывает значительное влияние на адгезию к основанию и отверждению праймера.

Следы загрязнений от масла, маслянистых веществ или химикатов требуется удалить с помощью подходящих моющих, чистящих и обезжиривающих средств. По возможности, поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или используя водоструйную обработку при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин).

##### СМЕШИВАНИЕ:

Непосредственно перед применением встряхнуть тару с праймером.

##### НАНЕСЕНИЕ:

Праймер ТПО нужно наносить валиками или кистью за довольно короткий промежуток времени, максимум за два-три прохода. Однослойного нанесения достаточно для использования под основной гидроизоляционный слой (к примеру, мастики Hyperdesmo). Время выдержки до нанесения основного гидроизоляционного слоя 15-30 мин.

##### РАСХОД:

50-100 г на 1м<sup>2</sup>.

**ОЧИСТКА:**

После использования рабочий инструмент очистить с помощью бумаги и промыть любым органическим растворителем. Валики не подвергаются очистке и не применяются повторно.

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Праймер ТПО содержит растворители. Рекомендуется соблюдать общепринятые правила техники безопасности: наносить в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников открытого пламени. В закрытых пространствах используйте принудительную вентиляцию и угольные защитные маски.

**Технические характеристики***Свойства жидкой формы (до нанесения)*

Показатель	Значение
Вязкость (25 °С), сПуаз	30-80
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0.8-0.9